




REGIONE SICILIANA
COMUNE DI CEFALU'
(Provincia di Palermo)

STUDIO GEOLOGICO
PIANO REGOLATORE GENERALE
Revisione generale (art. 3 L.R. 15/1991)

ALLEGATO 12/II CARTOGRAFIA DI ANALISI - Fase di Dettaglio (A2)
SCALA ELABORATO
1:2.000 CARTA GEOMORFOLOGICA Fase A2a/II



Cefalu', Marzo 2019
Il Geologo (Dott. Carmelo Iraci)
Studio di Geologia Dott. Carmelo Iraci - via M. D. Gen. P. Prestisimone, 21/c 90015 Cefalu' (Pa)

DISSESTI CENSITI NEL P.A.I.
(D.P. n°49 del 3/5/83 art. 30/10/1983 n°15 "Reg. Piano ordinario di Base per l'assetto idrogeologico")
DISSESTI DA RILEVAMENTO GEOLOGICO

- FENOMENI FRANOSI
- CROLLO
 - SCORRIMENTO
 - CALANCO
 - COLAMENTO LENTO
 - DISSESTO DOVUTO AD EROSIONE ACCELERATA
 - AREA A FRANGISTA DIFFUSA
 - COMPLESSA
 - DEFORMAZIONE SUPERFICIALE LENTA
 - AREA INTERESSATA DA DEFORMAZIONI PLASTICHE

- STATO DI ATTIVITA'
- ATTIVO
 - INATTIVO
 - QUIESCENTE
 - STABILIZZATO ARTIFICIALE O NATURALE

N.B. I dissesti censiti nel P.A.I. sono contraddistinti dal proprio codice.

INFORMAZIONI TERRITORIALI

- Limite comunale
- Limite del parco

LEGENDA

ATTIVO	QUIESCENTE	INATTIVO	
			<i>Versanti</i>
			Falda detritica
			Cono detritico/alluvionale
			Corona di frana
			Orlo di scarpata interessata da crolli e ribaltamenti
			Orlo di terrazzo
			<i>Dissesti dovuti al dilavamento</i>
			Area interessata da soliflusso generalizzato
			Area interessata da ruscellamento diffuso
			Fosso di erosione concentrata
			<i>Azione fluviale</i>
			Alveo torrentizio in erosione
			Scarpata di erosione fluvio-torrentizia
			Piana di esondazione
			<i>Costa</i>
			Scarpata di erosione costiera
			Linea di riva in avanzamento
			Linea di riva in arretramento
			<i>Forme carsiche</i>
			Inghiottitio
			Grotta
			<i>Forme antropiche</i>
			Torrenti, valloni, fossi e canali antropizzati/intubati
			Originaria linea di deflusso (deviata da intervento antropico)
			Cava
			Discarica
			Futuro impianto di depurazione
			Interventi del Genio civile
			Protezione civile
			Comune di Cefalu'

